

Raiffeisenbank Goldingen-Wald  
Objektnummer: 381.343  
Frohberg - 8498 Gibswil

### Wetterbedingungen



**Bild 1** - Aufnahme vom 25.11.2011, 19:38 Uhr



### Bewertungsnote

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Tür


Fenster

Wand

Anschlussbereich Dach

- übliche Temperaturverteilung im Türbereich
- durchschnittliche Temperaturverteilung an den Fensterflächen
- gutes Temperaturbild an der Wand
- sehr gute Temperaturverteilung im Anschlussbereich Dach

**Bild 2** - Aufnahme vom 25.11.2011, 19:38 Uhr



### Bewertungsnote

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Wand

Fensterrahmen

Gaube

Dach


- leicht erhöhte Oberflächentemperatur an der Wand
- gute Temperaturverteilung an den Fensterrahmen
- ideales Temperaturbild an der Gaube
- optimales Temperaturbild am Dach

Raiffeisenbank Goldingen-Wald  
Objektnummer: 381.343  
Frohberg - 8498 Gibswil

## Wetterbedingungen



**Bild 3** - Aufnahme vom 25.11.2011, 19:38 Uhr



## Bewertungsnote



Wand



Sockelbereich



Fenster



Dach

- durchschnittliches Temperaturbild an der Wand
- gewöhnliches Temperaturbild im Sockelbereich
- einheitliche Temperaturverteilung im Fensterbereich
- optimales Temperaturbild am Dach

**Bild 4** - Aufnahme vom 25.11.2011, 19:39 Uhr



## Bewertungsnote



Sockelbereich



Fensterrahmen



Wand



Anschlussbereich Dach


- einheitliche Temperaturverteilung im Sockelbereich
- gleichmässige Temperaturverteilung an den Fensterrahmen
- gutes Temperaturbild an der Wand
- sehr gute Temperaturverteilung im Anschlussbereich Dach

Raiffeisenbank Goldingen-Wald  
Objektnummer: 381.343  
Frohberg - 8498 Gibswil

### Wetterbedingungen



**Bild 5** - Aufnahme vom 25.11.2011, 19:39 Uhr




### Bewertungsnote

3	2	4	5
Fenster			
2	3	4	5
Tür			
2	3	4	5
Wand			
1	2	3	5
Dach			

- durchschnittliches Temperaturbild an den Fenstern
- gleichmässige Temperaturverteilung im Türbereich
- gutes Temperaturbild an der Wand
- sehr gute Temperaturverteilung am Dach

**Bild 6** - Aufnahme vom 25.11.2011, 19:36 Uhr



3	2	5
Fensterrahmen		
3	2	5
Eingangsbereich		
3	2	5
Wand		

- durchschnittliches Temperaturbild der Fensterrahmen
- leicht erhöhte Oberflächentemperatur im Eingangsbereich
- normales Temperaturbild an der Wand

Raiffeisenbank Goldingen-Wald  
Objektnummer: 381.343  
Frohberg - 8498 Gibswil

### **Zusammenfassender Kommentar der Bilder 1 bis 6**

Grössere energetische Schwachstellen wurden an den überprüften Aussenwänden nicht festgestellt. Die thermografierten Dachflächen zeigen keine sichtbaren Mängel. An den abgebildeten Fenstern sind keine grösseren Probleme erkennbar. Der Eingangsbereich weist ein normales Temperaturbild auf. Grössere energetische Schwachstellen sind im Türbereich nicht zu erkennen.